



CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

Le poste à souder

Les protections obligatoires



Masque de protection



Tenue de travail



Tablier de protection



Gants de protections



Masque anti poussières



Chaussures de sécurité



Protections auditives

Les risques potentiels



Surfaces chaudes



Incendie



Explosion



Électrification



Risque d'inhalation de gaz ou de fumées

Les interdictions



Pas de passage de personne à proximité



Ne pas projeter d'eau dessus

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification de l'état de la machine (état du cordon d'alimentation, fonctionnement du bouton marche / arrêt, câble de la pince de masse, câble du porte-électrode, ...).
- Contrôler la présence des dispositifs de sécurité.
- S'assurer que le commutateur est sur 0.
- Fixer la pince de la masse au bâti du poste de travail (établi) s'il est métallique ou sur la pièce à condition que la pince soit assez éloignée de l'endroit à souder.
- Choisir le type de baguette (électrode) en fonction du type de travail à effectuer.
- Monter l'électrode du côté non revêtu dans la pince porte-électrode.
- Régler l'intensité à la valeur utilisée grâce au volant.

Pendant l'utilisation

- Assurer un périmètre de sécurité.
- Adopter une position stable et équilibrée.
- Maintenir la pièce à souder avec une pince de serrage adaptée.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Se protéger le visage avec le masque de soudage.
- Ne jamais regarder un arc électrique sans se protéger les yeux.** Lorsque vous soudez, porter un écran ou masque avec verre filtrant teinté d'indice n°12 au minimum.

Après l'utilisation

- Mettre le commutateur sur la position « 0 ».
- Débrancher le poste à souder.
- Enlever la pince « masse » de l'établi.
- Ranger soigneusement les câbles pour ne pas les détériorer.
- Nettoyer le poste de travail.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15