



CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

Le touret à meuler

Les protections obligatoires



Lunettes de
protections



Tenue de
travail



Protections
respiratoires



Gants de
protections



Chaussures
de sécurité



Protections
auditives

Les risques potentiels



Électrisation



Incendie (étincelles)



Risque d'inhalation de
poussières

Les interdictions



Pas de passage de personne à proximité



Ne pas projeter d'eau dessus

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification de l'état de la machine (état du cordon d'alimentation, fonctionnement du bouton marche / arrêt, ...).
- Contrôler la meule (état d'usure, fissure).
- Redresser la meule avec une pierre à fusil si nécessaire.
- Contrôler la présence des dispositifs de sécurité.
- Régler un écart de 2mm entre la meule et le support de pièce.
- Contrôler le bon fonctionnement du touret en le faisant tourner à vide.

Pendant l'utilisation

- Assurer un périmètre de sécurité et surveiller les zones de retombées des étincelles.
- Adopter une position stable et équilibrée.
- Tenir la pièce à meuler avec les deux mains.
- Mettre l'appareil en fonctionnement.
- En cas de vibrations anormales, arrêter immédiatement le touret.
- Éteindre l'appareil et attendre l'arrêt complet de la bande abrasive avant toute manipulation.

Après l'utilisation

- Attendre l'arrêt complet avant toute manipulation de l'outil.
- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger le matériel pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le poste de travail.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier.
En cas d'urgence appeler le 15 SAMU