

CONSIGNE DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

La perceuse à colonne

Les protections obligatoires



Lunettes de protections



Tenue de travail







Les risques potentiels



Électrisation



Risque de happement



Surfaces chaudes



Coupures

Les consignes de travail

Avant l'utilisation

- Vérification de l'état de la machine (état du cordon d'alimentation, fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence, ...).
- Installer l'outil adapté au travail à faire.
- Positionner la pièce à percer sur le dispositif de serrage de la perceuse.
- Régler la vitesse de rotation de l'outil en fonction de la taille de l'outil et du matériau à usiner.

Pendant l'utilisation

- Mettre l'appareil en fonctionnement.
- Abaisser lentement l'appareil vers le bas, en exerçant une légère pression.
- Effectuer le travail de perçage ou d'alésage en appliquant une vitesse d'avance régulière.
- Éteindre l'appareil et attendre l'arrêt complet de l'outil avant toute manipulation.

Après l'utilisation

- Attendre l'arrêt complet avant toute manipulation de l'outil.
- Nettoyer le matériel après usage.
- Ranger les outils de perçage pour garantir de bonnes conditions pour la réutilisation.
- Nettoyer le poste de travail.

Les premiers secours

S'assurer que la trousse de secours est à proximité du chantier. En cas d'urgence appeler le 15